



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР г. Кирова, Октябрьский проспект, 122а, г. Киров, 610002, тел. 64-94-56 (код 8332)
(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 63/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Кировскому областному государственному общеобразовательному автономному
учреждению «Кировский экономико-правовой лицей»
(ОГРН/ИНН: 1024301341987/4348026252)

Директору Чернышевой Надежде Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия
и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы города Кирова управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области
Ермолина Сергея Анатольевича № 63 от 06.02.2018

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период:

“ 20 ”	марта	20 18	г. с	09 час.	00 мин.	до	12 час.	00 мин.	Продолжительность	3 ч.
“ 21 ”	марта	20 18	г. с	09 час.	00 мин.	до	11 час.	00 мин.	Продолжительность	2 ч.
“ 26 ”	марта	20 18	г. с	09 час.	00 мин.	до	11 час.	00 мин.	Продолжительность	2 ч.
“ 30 ”	марта	20 18	г. с	09 час.	00 мин.	до	10 час.	00 мин.	Продолжительность	1 ч.

Общая продолжительность проверки: 4 дня/8 часов
(рабочих дней/часов)

проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г. Кирова управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области
капитаном внутренней службы Бонка Андреем Андреевичем: Кировского областного
государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский экономико-
правовой лицей» (ОГРН/ИНН: 1024301341987/4348026252), по адресам: г. Киров, ул.
Казанская, 43, ул. Свободы, 53а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором КОГОАУ КЭПЛ Чернышевой Надеждой Александровной, Шамовой
Валентиной Вениаминовной, Бакиной Ниной Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только выполнение)
г. Киров, ул. Казанская, 43				
1.	Двери, отделяющие помещение раздевалки мальчиков от лестничной клетки, не имеют уплотнений в притворах	ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – ФЗ-123), п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	01.08.2018	
2.	Двери, отделяющие чердачное помещение от лестничной клетки не имеют уплотнений в притворах	ст. 89 ФЗ-123, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	01.08.2018	
3.	Помещение раздевалки мальчиков не отделено от чердачного помещения перегородками с нормируемым пределом огнестойкости	ст. 88 ФЗ-123, табл. 21, 23, 24 ФЗ-123	01.08.2018	
4.	Вентиляционные каналы, проходящие в чердачном помещении, имеют нарушение огнезащитного покрытия	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее – Правила противопожарного режима в РФ)	01.08.2018	
5.	В чердачном помещении допускается хранение горючих материалов	п/п «А» п. 23 ППР в РФ	01.08.2018	
6.	Из помещения тренерской и из помещения раздевалки для девочек отсутствует эвакуационный выход, соответствующий требованиям пожарной безопасности (эвакуационный выход проходит через два помещения)	ст. 89 ФЗ-123	01.08.2018	
7.	Огнетушитель, расположенный в помещении инвентарной спортзала, не обозначен знаком пожарной безопасности F04 «Огнетушитель» по ГОСТ Р 12.4.026-2001.	ст.1, ст.4, ст. 6 ФЗ-123; приложение Ж таблица Ж 1 ГОСТ Р 12.4.026-2001	01.08.2018	
8.	Огнетушитель, расположенный в кабинете информатики, не обозначен знаком пожарной безопасности F04 «Огнетушитель» по ГОСТ Р 12.4.026-2001.	ст.1, ст.4, ст. 6 ФЗ-123; приложение Ж таблица Ж 1 ГОСТ Р 12.4.026-2001	01.08.2018	
9.	На остекленных дверях, расположенных в лестничных клетках, не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1.2 метра (имеется защита до высоты 0.85 метра)	ст. 89 ФЗ-123, п. 8.2.6 СП 1.13130.2009	01.08.2018	
10.	План эвакуации, расположенный на 2 этаже,	ГОСТ Р 12.2.143 - 2009	01.08.2018	

	не соответствует планировке помещений на 2 этаже			
11.	В левой лестничной клетке у эвакуационных двустворчатых дверей заблокированы малые полотна запорными механизмами, при этом ширина эвакуационных выходов через свободно открываемые полотна указанных дверей составляет 0,85м в свету, вместо требуемых не менее 1,2м	п. 35, п/п «Б» п. 36 ППР, ст.89 ФЗ-123, п. 8.1.12 СП 1.13130.2009	01.08.2018	
12.	Электрооборудование, в серверной с классом зоны по ПУЭ П-Па, не имеет требуемой степени защиты (установлены офисные светильники с IP менее 23)	ст. 20, 22, ч.ч. 1, 10 ст. 82 ФЗ-123, п.7.4.32 таблица 7.4.3, п.7.4.20 таблица 7.4.2 Правила устройства электроустановок (ПУЭ)	01.08.2018	
13.	У эвакуационного выхода, ведущего с 1 этажа здания, имеется перепад высот 7 см, и устроена 1 ступень	ст. 89 ФЗ №123-ФЗ, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.08.2018	
14.	Перед наружными дверями (запасным эвакуационным выходом, ведущим с 1 этажа здания) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (Ширина полотна двери составляет 0,8 метра, ширина площадки 0,6 метра, вместо требуемых 1,2 метра)	ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ, п. 8.1.3 СП 1.13130.2009	01.08.2018	
15.	В помещении раздевалки для учителей допускается размещение мебели на расстоянии менее чем 0.5 м. от светильников (по факту 0,3 метра).	п. 343 ППР в РФ	01.08.2018	
16.	Пожарный извещатель, расположенный в помещении раздевалки для учителей находится на расстоянии менее чем 0,5 метра от светильника (по факту 0,3 метра)	ст. 84 ФЗ-123, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.08.2018	
17.	Огнетушитель, расположенный в методическом кабинете, не обозначен знаком пожарной безопасности F04 «Огнетушитель» по ГОСТ Р 12.4.026-2001.	ст.1, ст.4, ст. 6 ФЗ-123; приложение Ж таблица Ж 1 ГОСТ Р 12.4.026-2001	01.08.2018	
18.	На путях эвакуации (в коридорах, лестничных клетках) здания отсутствует аварийное освещение	п.п. 1, 2 ст. 53, 89 ФЗ-123, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009;	01.08.2018	
19.	При возможной наполняемости здания 350 человек, на объекте отсутствует расчетное количество фонарей (1 фонарь на 50 человек)	п. 38 ППР в РФ	01.08.2018	
20.	На путях эвакуации (центральный холл) установлены турникеты и две несъемные стойки, расстояние между стойками менее 1,2 метра в свету, по факту 0,99 м	ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ, п. 8.1.13 СП 1.13130.2009	01.08.2018	
21.	Огнетушитель, расположенный в подвале, не обозначен знаком пожарной безопасности F04 «Огнетушитель» по ГОСТ Р 12.4.026-2001.	ст.1, ст.4, ст. 6 ФЗ-123; приложение Ж таблица Ж 1 ГОСТ Р 12.4.026-2001	01.08.2018	
22.	В подвальном помещении допускается хранение горючих материалов	п/п «А» п. 23 ППР в РФ	01.08.2018	
23.	Два здания складов и гаражей,	ст. 54 ФЗ-123, п. 5.2, табл. А.3 СП 5.13130.2009, п. 17 табл. 2	01.08.2018	

	расположенные на территории лица, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре	СП 3.13130.2009		
24.	Электрооборудование, расположенное в складах и гаражах с классом зоны по ПУЭ П-Ша и П-И, не имеет требуемой степени защиты (установлены розетки с IP менее 23 и 44)	ст. 20, 22, ч.ч. 1, 10 ст. 82 ФЗ-123, п.7.4.32 таблица 7.4.3, п.7.4.20 таблица 7.4.2 Правила устройства электроустановок (ПУЭ)	01.08.2018	
25.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями не менее 75 дБА на расстоянии 3м. от оповещателя (фактический уровень звука не превышает 60 дБА)	п. 4.1 СП 3.13130.2009	01.08.2018	
г. Киров, ул. Свободы, 53а				
26.	В вентиляционной, расположенной в цокольном этаже, допускается эксплуатация розетки с видимыми повреждениями (розетка оплавлена).	п/п «Б» п. 42 ППР в РФ	01.08.2018	
27.	В вентиляционной, расположенной в цокольном этаже, допускается хранение различных предметов и материалов (коробка со светильниками)	п/п «Б» п. 23 ППР в РФ	01.08.2018	
28.	Решетка второго эвакуационного выхода из помещений столовой закрыта на замок	п. 35 ППР в РФ	01.08.2018	
29.	Ширина эвакуационного выхода из овощного цеха в свету составляет 0,74 м, вместо требуемых 0,8м	ст. 89 ФЗ-123, п. 4.2.5 СП 1.1312009	01.08.2018	
30.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в цокольном этаже, в помещениях столовой в свету составляет 1,81 метра, вместо требуемых не менее 2 метра	ст. 89 ФЗ-123, п. 4.3.4 СП 1.1312009	01.08.2018	
31.	При переходе АУПС в режим «Пожар» не произошло отключение систем общеобменной вентиляции в цокольном этаже здания (системы продолжали работать)	п. 6.24 СП 7.13130.2013, п. 12.3 СП 60.13330.2012	01.08.2018	
32.	При переходе АУПС в режим «Пожар» не произошло включение вентилятора дымоудаления системы ВДЗ (удаление продуктов горения из верхней зоны коридора цокольного этажа)	п. 61 ППР в РФ, п. 7.2 СП 7.13130.2013	01.08.2018	
33.	В отступление от проектных решений (проект с шифром 45-10-ОВ) для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений коридора цокольного этажа, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, не предусмотрена система приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.	п. 8.8 СП 7.13130.2013	01.08.2018	
34.	Не предусмотрен дистанционный вариант управления исполнительными элементами	ч. 1 ст. 85 ФЗ-123, п. 7.20 СП 7.13130.2013, п. 12.5 СП	01.08.2018	

	систем противодымной вентиляции (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах).	60.13330.2012		
35.	При эксплуатации путей эвакуации допускается эксплуатация неисправного аварийного эвакуационного освещения (светильник аварийного освещения, расположенный над входом в отдельную лестницу, сообщающую первый и цокольный этажи, находится в неисправном состоянии, не горит)	п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ	01.08.2018	
36.	Заполнение проема в тамбур-шлюзе 2 типа, отделяющего помещения пищеблока от помещения подъемника, не соответствует требуемому пределу огнестойкости (в проеме установлена пластиковая дверь)	ст. 88, табл. 23, 24, 25 ФЗ-123	01.08.2018	
37.	Расстояние от извещателя, расположенного в душевой, до вентиляционного отверстия составляет 0,6 метра, вместо требуемых не менее 1 метра	ст. 84 ФЗ-123, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.08.2018	
38.	Речевой оповещатель системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, расположенный у склада сыпучих продуктов, не обозначен знаком пожарной безопасности F11 «Звуковой оповещатель пожарной тревоги» по ГОСТ Р 12.4.026-2001.	ст.1, ст.4, ст. 6 ФЗ-123; приложение Ж таблица Ж 1 ГОСТ Р 12.4.026-2001	01.08.2018	
39.	Высота эвакуационного выхода из комнаты охлаждения в свету составляет 1,86 м, вместо требуемых 1,9м	ст. 89 ФЗ-123, п. 4.2.5 СП 1.1312009	01.08.2018	
40.	Ширина эвакуационного выхода из кабинета заведующей столовой в свету составляет 0,66 м, вместо требуемых 0,8м	ст. 89 ФЗ-123, п. 4.2.5 СП 1.1312009	01.08.2018	
41.	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющее складское помещение моющих средств от коридора, не имеет требуемого предела огнестойкости (дверь пластиковая).	ст. 88 таб. 23 ФЗ №123-ФЗ, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013	01.08.2018	
42.	Огнетушитель, расположенный в электрощитовой, не обозначен знаком пожарной безопасности F04 «Огнетушитель» по ГОСТ Р 12.4.026-2001.	ст.1, ст.4, ст. 6 ФЗ-123; приложение Ж таблица Ж 1 ГОСТ Р 12.4.026-2001	01.08.2018	
43.	В помещении бойлерной допускается хранение различных предметов и материалов	п/п «Б» п. 23 ППР в РФ	01.08.2018	
44.	При эксплуатации путей эвакуации допускается эксплуатация неисправного аварийного эвакуационного освещения (светильник аварийного освещения, расположенный в коридоре, ведущем из технических помещений наружу, находится в неисправном состоянии, не горит)	п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ	01.08.2018	
45.	Извещатель ручной пожарной, расположенный у эвакуационного выхода,	ст.1, ст.4, ст. 6 ФЗ-123; приложение Ж таблица Ж 1	01.08.2018	

	ведущего из технических помещений цоколя, не обозначен знаком пожарной безопасности F10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» по ГОСТ Р 12.4.026-2001.	ГОСТ Р 12.4.026-2001		
46.	Лестница, ведущая из цокольного этажа эвакуационному выходу, высотой более 45 см, не имеет ограждений с перилами	ст. 89 ФЗ-123, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.08.2018	
47.	Приборы отопления (батареи) во всех лестничных клетках установлены на высоте менее 2,2 метра (по факту на высоте 2,0м, выступают из плоскости стены)	ст. 89 ФЗ-123, п. 4.4.4. СП 1.13130.2009	01.08.2018	
48.	В чердачном помещении 1 окно не оборудовано стационарной лестницей для выхода на кровлю	ст. 90 ФЗ 123; п.7.5 СП 4.13130.2013	01.08.2018	
49.	Речевой оповещатель системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, расположенный в кабинете педагога-психолога, не обозначен знаком пожарной безопасности F11 «Звуковой оповещатель пожарной тревоги» по ГОСТ Р 12.4.026-2001.	ст.1, ст.4, ст. 6 ФЗ-123; приложение Ж таблица Ж 1 ГОСТ Р 12.4.026-2001	01.08.2018	
50.	Огнетушитель, расположенный в кабинете информатики на 3 этаже, не обозначен знаком пожарной безопасности F04 «Огнетушитель» по ГОСТ Р 12.4.026-2001.	ст.1, ст.4, ст. 6 ФЗ-123; приложение Ж таблица Ж 1 ГОСТ Р 12.4.026-2001	01.08.2018	
51.	На плане эвакуации, расположенном на 3 этаже, не обозначен огнетушитель	п/п «Г» п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.08.2018	
52.	Ширина эвакуационного выхода из лаборантской кабинета истории в свету составляет 0,7 м, вместо требуемых 0,8м	ст. 89 ФЗ-123, п. 4.2.5 СП 1.1312009	01.08.2018	
53.	В техническом помещении серверной на 2 этаже допускается хранение различных материалов, мебели	п/п «Б» п. 23 ППР в РФ	01.08.2018	
54.	При эксплуатации путей эвакуации допускается эксплуатация неисправного аварийного эвакуационного освещения (светильники аварийного освещения, расположенные в актовом зале, находятся в неисправном состоянии, не горят)	п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ	01.08.2018	
55.	В отступление от проектных решений (проект с шифром 45-10-ОВ) для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений актового зала, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, не предусмотрена система приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.	п. 8.8 СП 7.13130.2013	01.08.2018	
56.	Три плана эвакуации на 1 этаже не соответствуют планировке помещений, расположенных на этаже	ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.08.2018	
57.	Не обеспечена проверка исправности огнезадерживающих устройств (противопожарных клапанов), установленных на системе вентиляции	п. 49 ППР в РФ	01.08.2018	

	здания (отсутствуют акты проверки)			
58.	В помещении вентиляционной на 1 этаже устроено складское помещение	п/п «Б» п. 23 ППР в РФ	01.08.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 30.11.2016 №644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Государственный инспектор
г. Кирова по пожарному надзору
(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Бонка А.А.
(фамилия, инициалы)



« 30 » марта 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

и.о. директора
(должность)

Мунетьева Н.С.
(фамилия, инициалы)

« 30 » марта 20 18 г.

Главное управление МЧС России по Кировской области: 610035, г. Киров, ул. Маклина, 65, тел./факс: 8 (8332) 54-69-62, E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия: 8 (8332) 64-21-77

Вышестоящий орган: Центральный региональный центр МЧС России: 121352, г. Москва, ул. Давыдовская, 7а, тел./факс: 8 (449) 449-89-80, телефон доверия: 8 (449) 449-89-89

